

SKJ-174 Henkilöauto Volvo V70 2.4

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	YV1LW5603W2512182
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	11.2.2015–11.6.2015
Verotilanne	Ajoneuvon verotietoja ei ole saatavilla, ota yhteyttä ajoneuvoveroneuvontaan p.029 534 5125.
Rajoitukset	Määräaikauskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Volvo
Kauppanimi	V70
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	SKJ-174
Valmistenumero	YV1LW5603W2512182
Käyttö	Yksityinen
Käyttöönottopäivä	11.6.1998
Ensirekisteröinti Suomeen	28.4.2011
Tuontimaa	Ruotsi
Ulkomainen rekisterinumero	BRP 317
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	11
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	8
Tyyppihyväsyntänumero	e9*93/81*0002*07
Variantti	LW56
Versio	LW5603
Valmistaja/maahantuoja	Volvo car corp.

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	2 430
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	142,00
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	73,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaskatsastus

Määräaikaskatsastettu (pvm)	21.7.2023
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaskatsastus	10.6.2014
Seuraava katsastusaikaväli	11.2.2015–11.6.2015

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	252 852
Pvm	21.7.2023

Vikatiedot

Määräaikaskatsastus 21.7.2023 (hylätty)

Seisontajarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru
Sijainti	Takana
Vika	Tehoton
Vakavuus	Hylätty

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Edessä vas. ja oik.

Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Lisävalot

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.5) Etusumuvalot
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.2) Heilahduksenvaimennin
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Vaimennuskyky riittämätön
Vakavuus	Hylätty

Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Jousen lautanen
Sijainti	Oikealla edessä ylempi
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Hylätty

Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Jousen lautanen
Sijainti	Vasemmalla edessä ylempi
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Hylätty

Ohjausvaihte

Päätarkastuskohde	Ohjauslaitteet
Komponentti	(2.1.1) Hammastangon suojakumi
Sijainti	Edessä vas. ja oik.
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus

Voimansiirto

Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(6.1.7) Voimansiirto
Sijainti	Ei mitään
Vika	

	Ei mitään
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Kardaani puuttuu.

Turvavarusteet

Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen (Asennettu valinnainen)
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Oikea (Asennettu valinnainen)

Koritiedot

Korityyppi	Farmari (AC)
Istumapaikkojen lkm	5

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	4 730
Leveys (mm)	1 760
Korkeus (mm)	1 450
Takaylitys (mm)	1 080

Massatiedot

Omamassa (kg)	1 696
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 120
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 120
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 720
Perävaunumassa jarruin (kg)	1 600
Perävaunumassa jarruitta (kg)	500

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 070
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 070
Akselivälit (mm)	2 650

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 120
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 120

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat

Erikoisehto

LTJ-tyyppikoodi
LTJ-mallimerkintä
Renkaat

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.